




- Jeux d'accessoires permettant de fixer le capteur, de préparer la surface et d'utiliser certaines options.
- Leur utilisation est indispensable, ceux proposés par Scaime vous assurent fiabilité et performance
- Accessoires vendus séparément
- *Set of accessories allowing to bond the sensor, prepare the surface, and implement some optional functions*
- *Their use is essential: original Scaime accessories ensure you reliability and performance*
- *Accessories sold separately*


Paires de semelle de fixation - Set of 2 mounting plates

Semelle pour surface plane
Mounting plate for flat surface



Livrées avec ou sans capteur - Delivered with or without sensor



Semelle pour surface cylindrique
Mounting plate for curved surface




Diamètre sur demande
Special diameter on request

Gabarit de montage semelles - Positioning gauge for mounting plates

Pour le positionnement précis des semelles sur le capteur - For an accurate mounting of the plates on the sensor



A utiliser comme faux capteur - Can be used as a dummy sensor



Tournevis dynamométrique - Torque screwdriver

Outil pré-réglé pour serrage au couple des semelles - Preset tool for the tightening of the plates at the right torque



Colles - Glue

Colle Epoxy - Epoxy glue



Collage permanent, nécessitant le maintien en place du capteur pendant 3h à température ambiante. La première mesure sera réalisable au bout de 12 à 24h de séchage.

Permanent bonding, requiring to maintain the sensor in place during 3 hours at ambient temperature. The first measurement will be possible at the end of 12 to 24 hours of polymerization.

Colle Cyano - Cyano glue




Collage rapide. La colle prend en 1 min et la première mesure est possible au bout de 5 min.

Fast bonding. The glue sets in 1 min and the first measurement is possible at the end of 5 min.

Boîtier interface de réglage numérique - Digital adjustment interface

Permet la connexion RS232 à un PC, le réglage de l'offset, le chargement de fichiers de réglage...
It allows RS232 serial connection to a PC, offset adjustment, adjustment files loading...



Autres accessoires - Other accessories

Dégraissant - Grease remover

Adhésif - Adhesive tape

Papier abrasif - Abrasive paper



Pointe à tracer - Scriber

Burin - Chisel

Chiffons - Cleaning rags

Réglet - Metal rule



BP501 - F 74105 Annemasse Cedex
Tél. : (+33) 4 50 87 78 64
Fax : (+33) 4 50 87 78 42
E.mail : info@scaime.com



Téléchargez tous
nos documents sur :
Download all
our documents from :
www.scaime.com

Agent